

**ADLER Aquafix Bronze****8137 000300****Poudre de bronze pour des effets de métal pur pour l'industrie et le professionnel****DESCRIPTION DE PRODUIT****Généralités**


Poudre de bronze pour réaliser des effets de métal pur sur les surfaces de matériaux en bois.

**Domaines d'utilisation**

- Pour le vernissage opaque de surfaces à usage normal dans les domaines de l'ameublement et de l'aménagement intérieur, p. ex. tablettes de tables et espaces de dépose dans la pièce à vivre, façades et surfaces visibles en permanence, surfaces sollicitées des sièges et surfaces non visibles en permanence. Domaines d'utilisation III à IV selon ÖNORM A 1610-12.
- Application en combinaison avec un vernis de finition approprié.

**APPLICATION****Indications d'application**

- Incorporer soigneusement ADLER Aquafix Bronze 8137 000300 dans le mélange peinture-durcisseur en évitant la formation de grumeaux. Il est préférable d'effectuer le mélange mécaniquement avec un malaxeur.

**Quantité d'ajout**

250 parties en poids dans 105 parties en poids de peinture ou dans le mélange peinture-durcisseur

**Nettoyage des outils**

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi.

Pour l'élimination de restes de peinture séchés, nous recommandons ADLER Aqua-Cleaner 80080 (dilué à l'eau, rapport 1:1).

**INDICATIONS DE COMMANDE****Conditionnement**

1 kg

## AUTRES INDICATIONS


### Délai de conservation / stockage



Au moins 1 an dans son récipient d'origine fermé.

- Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.
- Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des températures élevées (supérieures à 30 °C).
- Ne pas stocker avec des matériaux riches en oxygène et combustibles.
- Ne pas stocker avec des matières sujettes à l'inflammation spontanée.
- Conserver à l'écart des oxydants, des matières fortement alcalines et fortement acides.

### Données techniques de sécurité



Veuillez respecter la fiche de données de sécurité correspondante, dont la version actuelle peut être consultée sur le site internet [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

- Conserver à l'écart de la chaleur, des surfaces très chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres types de sources d'inflammation. Ne pas fumer.
- Lors de l'utilisation, formation possible de mélange poussière/air inflammable/explosif.
- Mettre les récipients et l'installation à garnir à la terre.
- Utiliser des équipements électriques protégés contre les explosions.
- En cas d'incendie : utiliser la poudre spéciale pour les incendies de métaux ou du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Ne pas utiliser d'eau.

Lors de l'utilisation, il est conseillé de porter des gants et lunettes de protection.

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle et professionnelle.