

Clean Smart Ultra

8084

Soluzione detergente per nastri trasportatori e condotte di materiale negli impianti di verniciatura industriali, destinata alla rimozione di residui secchi di vernici a base d'acqua per l'**industria**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8084000210

Indicazioni generali

Soluzione detergente con un buon potere solvente per i residui secchi di vernici a base acqua, soprattutto in ambito industriale. Adatta per il riempimento di sistemi di lavaggio a nastro (garantisce un'elevata durata), consigliata per la pulizia dei nastri trasportatori e per il risciacquo delle condotte di materiale. Grazie alla forte diluizione con acqua, il contenuto di COV viene notevolmente ridotto.

Campi di applicazione



Pulizia di spruzzatrici automatiche, tubazioni che trasportano il materiale negli impianti di verniciatura e nastri trasportatori, quando si utilizzano vernici a base acqua.

Soluzione di pulizia per il riempimento di lavanastro.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Clean Smart Ultra (8084) deve essere assolutamente miscelato con acqua prima dell'uso. A seconda delle esigenze e del grado di sporco, è possibile utilizzare una quantità compresa tra l'1,5% e un massimo del 3% di Clean Smart Ultra (8084).
- Dopo la pulizia della pistola per l'applicazione a spruzzo come pistole a tazza o dispositivi Airless, è necessario risciacquarli con acqua.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 150 - Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua**.

Quantità aggiunta



Quantità da aggiungere: dall'1,5% al 3% massimo rispetto all'acqua

La quantità aggiunta varia a seconda dell'area di applicazione e dell'impianto. Per questo preghiamo di contattare il vostro rappresentante di vendita.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

11

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Si raccomanda l'uso di guanti protettivi e occhiali di sicurezza durante la lavorazione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.