

Grilith Klarlack-Spray

2417

Transparentní opravný sprej na rozpouštědlové bázi pro použití v interiéru pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Rychleschnoucí opravný lak ve spreji na bázi nitrocelulózy pro lakované povrchy nábytku. Produkt se vyznačuje velmi rychlým schnutím a dobrým rozlivem. Nanášení bez stop.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**
Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

Oblasti použití



Drobné opravy nábytku a interiérového vybavení.
Pro přelakování škrábanců vzniklých při montáži
Na opravu známek opotřebení

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Před použitím nádobu 2 minuty důkladně protřepejte. Musí být slyšitelný pohyb promíchávacích kuliček. V průběhu nanášení občas protřepejte.
- Sprej při stříkání držte ve svislé poloze, stříkejte rovnoměrně a ne příliš silně, ze vzdálenosti přibližně 20 - 30 cm při pokojové teplotě.
- Pro posouzení shody barev a odstínů a kompatibility je vždy nutné provést zkušební nástřik na neviditelném místě.
- Po 3 až 6 minutách případně proveďte druhý nástřik; několik tenkých vrstev je lepší než jedna silná vrstva.
- Po použití nádobu otočte dnem vzhůru a vyprázdněte sprej, dokud z něj nevychází pouze plyn, aby se tryska nezanesla.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení

Způsob nanášení	Sprejová plechovka
Spotřeba (m²/ ml)	2 - 3 m² / 150 ml

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Brousitelný a přelakovatelný:	10 - 15 min.
-------------------------------	--------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

PODKLAD**Druh podkladu**

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - P 180 broušení a čištění
Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - P 150 broušení a čištění

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Nános produktu**

1 – 2 x Grilith Klarlack-Spray (2417)

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

150 ml – sprejová nádoba

Barevné odstíny / stupně lesku

Grilith Klarlack-Spray Stumpfmatt (2417077812)
 Grilith Klarlack-Spray Matt (2417050253)
 Grilith Klarlack-Spray Seidenmatt (2417077811)
 Grilith Klarlack-Spray Farblös, Glänzend (2417050252)

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Nádobka je pod stálým tlakem. Uchovávat na dobře větraném místě. Držte stříkací trysku od těla. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Ani po spotřebování neotvírejte násilím ani nevhazujte do ohně.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.